



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI**

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18  
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

**CLIENTE: GdF Nisida Gruppo Ricerca Sviluppo e standardizzazione**

Data: **27-08-2025**

Commessa: Verifica perdita UTA lavanderia  
Verifica guasto elettrico luci

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
L. LA ROSSA	09:00	12:30	Verifica del problema scarico condensa unità di condizionamento locale lavanderia. Durante la verifica è emersa una problematica legata allo scarico della condensa, che risulta sottodimensionato rispetto alla portata generata dall'impianto.  In precedenza tale criticità non si era manifestata, poiché la macchina non operava in piena efficienza e la produzione di condensa risultava ridotta. Lo scarico attuale presenta una sezione insufficiente in relazione al volume d'acqua prodotto in condizioni di piena efficienza. Non sono stati riscontrati intasamenti alla linea di scarico. Si consiglia l'intervento di adeguamento dello scarico.  Verifica del guasto elettrico luci scale Si riscontra un corto circuito. Da programmare intervento per la ricerca e la risoluzione del guasto.
G. LA ROSSA	09:00	12:30	

TOTALE ORE DI LAVORO x € \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

MATERIALE FORNITI: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € \_\_\_\_\_

Luigi La Rossa  
 Responsabile Tecnico

Marcello Mobilio  
 Committente