RAPPORTO D'INTERVENTO

202510150954

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE

ACCREDIA

ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Belvedere Resort CC La Birreria**

Data: **15-10-2025**

Commessa:

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
L. LA ROSSA	09:00	10:00	Ricerca guasto su fari del portale di ingresso. Ripristino guasto e prove di accensione. N.b: 4 fari restano spenti per guasto, da sostituire e ripristinare cassette elettriche
F. SFORZA	09:00	10:00	

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Luigi La Rossa
Responsabile Tecnico

L. Merolla
Committente